

鹿児島空港国内線ターミナルビル 2階出発ロビーリニューアル工事について

平成 23年 9月 29日

鹿児島空港では、今年3月に発生した大震災を踏まえお客様への安全対策の観点から、今年10月より来年3月にかけて国内線ターミナルビル2階出発ロビー天井の耐震改修工事を行います。また本工事に合わせて、同ロビーおよび3階レストラン街の店舗周りのリニューアルも行い、お客様に快適な空間を提供します。

工事期間中はお客様をはじめ関係者の方々にご迷惑ならびにご不便をお掛け致しますが、来年4月に鹿児島空港開港40周年を迎えるにあたり、これまで同様安全、安心、快適な空港づくりに努めて参る所存でございますので、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

なお、工事概要につきましては以下の通りとなっております。

記

- 1) 工 事 名 鹿児島空港国内線ターミナルビル2階出発ロビーリニューアル工事
- 2) 工事期間 平成23(2011)年10月上旬から平成24(2012)年3月中旬まで予定
- 3) 工事内容 【別紙図面参照】
 - 天井の耐震化
2階出発ロビー天井を耐震天井に改修します。当該工事期間中は出発ロビーに足場を設け天井全面を仮設養生いたします。
 - 2階売店前通路の改修
2階出発ロビーの売店前通路の内壁、柱、天井、照明のリニューアルを実施します。
 - 3階レストラン街通路の改修
3階レストラン街通路の内壁、柱、天井、照明のリニューアルを実施します。
- 4) 設計・監理 (株)安井建築設計事務所
- 5) 施 工 大成建設(株)九州支店
- 6) 発 注 者 鹿児島空港ビルディング(株)

以上

<お問い合わせ>

鹿児島空港ビルディング株式会社 施設部 施設課 担当：上原 健二
TEL:0995-58-2118 FAX:0995-58-3172 sisetu@koj-ab.co.jp

<発行元>

鹿児島空港ビルディング株式会社 総務部 総務課 担当：有村 和久